


เอกสารประกอบแบบคำร้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานสรุปบันทึกความเสียหายจากอุทกภัย

ที่อยู่	
เจ้าบ้าน	
ผู้อยู่อาศัย	

1) ที่ตั้งใน Google Maps



บริเวณที่ตั้ง:


โปรตระกูลที่อยู่ที่พักอาศัย หมู่บ้าน..... อาคาร.....

บ้านเลขที่..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

2) ลำดับเหตุการณ์การเกิดเหตุการณ์อุทกภัย

ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
	26 กันยายน 2569 เวลา 19.12 น.	สูงประมาณ 15 ซม. จากพื้น ภายในตัวบ้าน


ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
	26 กันยายน 2569 เวลา 20.30 น.	สูงประมาณ 20 ซม. จากพื้น ภายในตัวบ้าน

- ภาพถ่ายมืด มองไม่เห็น เนื่องจากตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่าง -


26 กันยายน 2569 เวลา 23.00 น. ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 40 ซม. จากพื้น ภายในตัวบ้าน

(ประมาณบันไดขั้นที่ 2)

ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
	27 กันยายน 2569 เวลา 08.30 น.	ระดับน้ำภายในตัวบ้าน ลดลง เหลือประมาณ 18 ซม.

ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
	27 กันยายน 2569 เวลา 08.30 น.	ระดับน้ำภายในตัวบ้าน ลดลง เหลือประมาณ 18 ซม.




ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
 The top photograph shows a view from a corrugated metal roof looking towards a building with a red roof and satellite dishes. The bottom photograph shows a similar view from a different angle, also showing the corrugated metal roof and the building in the background.	27 กันยายน 2569 เวลา 09.40 น.	ระดับน้ำนอกบ้าน ประมาณ 30 ซม.

ภาพ	วันที่-เวลา	ระดับน้ำ
	27 กันยายน 2569 เวลา 09.40 น.	ระดับน้ำในบ้าน ประมาณ 15 ซม.

27 กันยายน 2569 ระดับน้ำนอกบ้านลดลง เหลือ 15 ซม.



27 กันยายน 2569 ระดับน้ำในบ้านลดลงเหลือประมาณ 6 ซม.





Galaxy S20 FE 5G
27 กันยายน ค.ศ. 2026 12:44



Galaxy S20 FE 5G
27 กันยายน ค.ศ. 2026 12:43



Galaxy S20 FE 5G
27 กันยายน ค.ศ. 2026 12:43



Galaxy S20 FE 5G
27 กันยายน ค.ศ. 2026 12:44